

●作戦会議

簡単な内容を少しだけひねって、計算量を2種より多くした1種らしい問題。こういった問題で満点をとれるようになると1種合格は目の前。

(1)この問題のポイントは変圧器の二次側に電圧を印可している点。そして、(1)で一次側のパラメータを解答させている点。

間違えて二次側から見たパラメータを答えに書いた人に、問題文をよく読みましようと言うのは簡単。しかし、試験本番で問題文を1から10まで注視して読む時間はない。それを実行するためには変圧器の無負荷試験・短絡試験、電圧変動率計算、最大効率計算などの基本的な計算の流れを、頭で考えなくてもすぐにできる状態に仕上げておく必要がある。それが1種の勉強の小目標の一つとなる。1種に合格するという大目標を達成するための、小目標の列挙はしといて損はない。

(2)いろいろ公式はあるが、何と何とで百分率なのかを意識すると、下記の解き方が一番良い（というか、他の公式まがいは覚えなくてよい。）。

(3)パラメータを題意の式に代入するだけの問題だが、題意の式の導入も1種で出てくるので、そちらも理解しておきたい。

(4)最大効率を求めるには鉄損と銅損が必要。無負荷試験・短絡試験の意味を理解していれば難しくはない。



● 解答

(1) 題意の条件より、まずは二次側から見た値を求める。

$$V_{20}^2 g_0 = P_{20} \text{より,}$$

$$g_0 = \frac{P_{20}}{V_{20}^2} = \frac{55 \times 10^3}{(11 \times 10^3)^2} \doteq 0.00045455[\text{S}]$$

$$\text{また, } \sqrt{g_0^2 + b_0^2} = \frac{I_{20}}{V_{20}} = \frac{44}{11000} \text{ゆえ,}$$

$$b_0 = \sqrt{\left(\frac{44}{11000}\right)^2 - 0.00045455^2} \doteq 0.0039742[\text{S}]$$

$$R I_{2s}^2 = P_{2s} \text{より,}$$

$$R = \frac{P_{2s}}{I_{2s}^2} = \frac{110 \times 10^3}{1364^2} \doteq 0.059124[\Omega]$$

$$\text{また, } \sqrt{R^2 + X^2} = \frac{V_{2s}}{I_{2s}} = \frac{660}{1364} \text{ゆえ,}$$

$$X = \sqrt{\left(\frac{660}{1364}\right)^2 - 0.059124^2} \doteq 0.48024[\Omega]$$

変圧比は $\frac{66000}{11000} = 6$ であるから、各値を一次側に換算すると次のようになる。

$$\begin{cases} g_0 = 0.00045455 \times \frac{1}{6^2} \doteq 1.2626 \times 10^{-5} \rightarrow 1.26 \times 10^{-5}[\text{S}] \\ b_0 = 0.0039742 \times \frac{1}{6^2} \doteq 1.1039 \times 10^{-4} \rightarrow 1.10 \times 10^{-4}[\text{S}] \\ R = 0.059124 \times 6^2 \doteq 2.1285 \rightarrow 2.13[\Omega] \\ X = 0.48024 \times 6^2 \doteq 17.289 \rightarrow 17.3[\Omega] \end{cases} \quad \dots (\text{答})$$

(2) 一次側から見た基準インピーダンスを Z_n とすると、

$$Z_n = \frac{(66 \times 10^3)^2}{15000 \times 10^3} = 290.4[\Omega]$$



$$\therefore p = \frac{R}{Z_n} = \frac{2.1285}{290.4} \doteq 0.0073295 \rightarrow 0.733[\%] \quad \dots (\text{答})$$

$$\therefore q = \frac{X}{Z_n} = \frac{17.289}{290.4} \doteq 0.059535 \rightarrow 5.95[\%] \quad \dots (\text{答})$$

$$\therefore z = \sqrt{p^2 + q^2} = \sqrt{0.73295^2 + 5.9535^2} \doteq 5.9984 \rightarrow 6.00[\%] \quad \dots (\text{答})$$

(3) $\cos\theta = 0.8$, $\sin\theta = 0.6$ であるから, 題意の式に代入すると,

$$\begin{aligned} \varepsilon &= p\cos\theta + q\sin\theta + \frac{1}{200}(q\cos\theta - p\sin\theta)^2 \\ &= 0.73295 \times 0.8 + 5.9535 \times 0.6 + \frac{1}{200}(5.9535 \times 0.8 - 0.73295 \times 0.6)^2 \\ &\doteq 4.2519 \rightarrow 4.25[\%] \quad \dots (\text{答}) \end{aligned}$$

(4) 負荷率を α , 鉄損を P_i [kW], 定格時の銅損を P_c [kW]とする。

効率が最大するとき, $P_i = \alpha^2 P_c$ がなりたつ。

$P_i = P_{20}$, $P_c = P_{2s}$ であるから,

$$\alpha = \sqrt{\frac{P_i}{P_c}} = \sqrt{\frac{P_{20}}{P_{2s}}} = \sqrt{\frac{55}{110}} \doteq 0.70711$$

したがって, $P_L = \alpha \times 15000 = 10607 \rightarrow 10600$ [kW] $\dots (\text{答})$

また, このときの効率 η は,

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_L}{P_L + P_i + \alpha^2 P_c} = \frac{P_L}{P_L + 2P_i} = \frac{10607}{10607 + 2 \times 55} \\ &\doteq 0.98973 \rightarrow 99.0[\%] \quad \dots (\text{答}) \end{aligned}$$

